



Toyota C-HR: la spia del motore si accende

Scheda tecnica

Costruttore	Toyota
Modello	C-HR
Motore	1,2i
Codice motore	8NR-FTS
Anno di costruzione	2016 – 24/07/2018
Problema	La spia del motore si accende

Avviso importante per la sicurezza

La spia del motore è accesa e i codici di guasto da P0300 a P0304 sono memorizzati nella centralina


Sui veicoli succitati dotati di sistema start-stop, la spia del motore potrebbe accendersi improvvisamente. Allo stesso tempo, può verificarsi un calo della potenza del motore. I codici di guasto P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (problemi di combustione cilindro 1-4) sono eventualmente memorizzati nella centralina.

Le possibili cause sono un "problema del software" della centralina del motore e bobine di accensione difettose.

Per rimediare a questo problema, è consigliabile leggere innanzitutto i numeri di serie delle bobine di accensione. Se i numeri sono precedenti al codice a quattro cifre 8208, le bobine di accensione dovrebbero essere sostituite. Inoltre, è necessario verificare se è disponibile un aggiornamento del software per la centralina del motore.

L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella-Gutmann macsRemote Services o un dispositivo di diagnostica compatibile con Pass thru della serie

MegaMacs. Inoltre, è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.