



Toyota Yaris: spia del motore e codice di guasto P0011

Scheda tecnica

Costruttore	Toyota
Modello	Yaris
Motore	1,0 i (1KR-FE)
Anno di costruzione	fino al 2015
Problema	Spia del motore Codice di guasto: P0011

① Avviso importante per la sicurezza

La spia del motore si accende: codice di guasto P0011

Se nei veicoli succitati la spia del motore si accende e nella centralina è memorizzato il codice di guasto P0011 (fasatura dell'albero a camme), la causa potrebbe essere un sistema di fasatura dell'albero a camme difettoso.<shy /> <shy /> Per ragioni costruttive, può succedere che il foro di sfiato del sistema di fasatura dell'albero a camme si intasi. Per risolvere il problema sostituire l'attuatore.<shy /> <shy /> Si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato Toyota.

Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.