

# **Volkswagen Bora - Spia dell'ABS accesa | HELLA**

**Volkswagen Bora**

**Modello: 2,0i Variant**

**Anni di costruzione: 2002-2005**

**Tutti i modelli con ABS**

**Spia dell'ABS accesa**

**Codice di guasto: 1486**

**Test funzionale dell'impianto attivato**

Se viene rilevato il difetto sopraindicato relativo a una spia ABS lampeggiante, la centralina ABS/ESP richiede automaticamente un test funzionale. Questo test consente di controllare i sensori di accelerazione trasversale, di pressione e di accelerazione longitudinale. La causa del problema può essere rintracciata in una precedente riparazione o in una mancanza di plausibilità dei segnali inviati dai sensori.

**In questo caso è necessario eseguire una regolazione di base.**

**Esecuzione della regolazione di base**

Al termine della regolazione di base il codice di guasto viene eliminato automaticamente.