

# **Volvo S40/S50 - Regolazione della temperatura del climatizzatore | HELLA**

**Volvo**

**S40/S50**

**Data di costruzione: 2004 - 2006**

## **Regolazione della temperatura del climatizzatore**

Su questi veicoli la corrosione dei contatti di un connettore e/o un fascio cavi danneggiato possono pregiudicare il comando del climatizzatore.

In caso di problemi nella regolazione della temperatura del climatizzatore (la temperatura preimpostata non viene raggiunta o mantenuta), controllare il cablaggio della portiera lato guida.

L'infiltrazione di acqua può corrodere i contatti di un connettore del fascio cavi della portiera. Inoltre il fascio cavi, a contatto con la meccanica dell'alzacristallo, può danneggiarsi.

Il sensore della temperatura esterna, i cui valori misurati vengono utilizzati anche per il comando del climatizzatore, si trova nello specchietto retrovisore esterno sinistro. Il cablaggio del sensore è compreso nel fascio cavi della portiera. Se si verificano dei malfunzionamenti in questo ambito, questi possono influire anche sul comando del climatizzatore.

Tenere conto di questo bollettino in caso di problemi di regolazione della temperatura del climatizzatore.

In particolare, controllare il cablaggio / connettore nella zona del montante anteriore della portiera lato guida e dietro il pannello della portiera.