

Volvo S60/V60/XC60/V70/XC70 - Rumori nell'abitacolo | HELLA

Volvo

S60/V60/XC60/V70/XC70

Anno di costruzione: 2015-2018

Rumori nell'abitacolo

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione nei suddetti veicoli possono essere percepiti rumori di "flusso".

Questi sono generalmente trasferiti attraverso le tubazioni del refrigerante dell'evaporatore. Per risolvere il problema, le tubazioni nella zona dell'evaporatore o nell'abitacolo devono essere avvolte con un materiale isolante adeguato. A tale scopo può essere necessario smontare/montare alcuni rivestimenti.