



Volvo XC 60 II: sostituzione del filtro abitacolo

Scheda tecnica

Costruttore	Volvo
Modello	XC 60 II
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2018 –
Problema	Sostituzione del filtro abitacolo

Avviso importante per la sicurezza

Sostituzione del filtro abitacolo/antipolline

Per sostituire il filtro abitacolo/antipolline dei veicoli succitati, procedere come segue:

- Disinserire l'accensione
- Spostare il sedile del passeggero all'indietro
- Rimuovere il rivestimento del vano piedi del passeggero (Fig. 1)
- Sbloccare il coperchio dell'alloggiamento del filtro (2x) (Fig.2)
- Rimuovere il coperchio verso il basso
- Estrarre il filtro verso il basso (Fig. 3)
- Durante l'installazione del nuovo filtro, piegarlo leggermente e assicurarsi che sia installato nella posizione corretta
- Assemblare il coperchio e il rivestimento nella sequenza inversa



Rivestimento vano piedi



Bloccaggio alloggiamento del filtro



Filtro

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.