

# **Volvo XC90/S90/V90 - Acqua di condensazione nell'abitacolo del veicolo | HELLA**

**Volvo**

**XC90/S90/V90**

**Model Year: 2016 + 2017**

## **Acqua di condensazione nell'abitacolo del veicolo**

Nei veicoli succitati può verificarsi un problema di ingresso di acqua nell'abitacolo. Nel tempo ciò può causare tra l'altro problemi di malfunzionamento degli impianti elettrici. La causa può essere rintracciata in un errore di montaggio del tubo di scarico dell'acqua di condensazione.

Per risolvere il problema è necessario controllare ed eventualmente sostituire il tubo di scarico dell'impianto di climatizzazione. Può essere inoltre necessario modificare il fascio di cablaggio.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Partiamo tuttavia dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli. A questa attività di servizio è stata assegnata da Volvo la sigla interna "R89707".