

VW Golf 3, Vento, Polo - Il motore funziona in modo irregolare o a regime elevato | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Codice motore: AEE, AEX

Date di costruzione: 1995- 1999

Il motore funziona in modo irregolare o a regime elevato

Codice di guasto:

533 "Sistema di regolazione del minimo - Segnale difettoso"

Se su questi veicoli vengono rilevati i suddetti difetti con il codice di guasto indicato, una possibile causa è un forte intasamento dell'unità valvola a farfalla causato da depositi carboniosi.

Per eliminare il guasto eseguire le seguenti fasi di lavoro.

A tal riguardo, attenersi alle istruzioni di smontaggio e montaggio del costruttore del veicolo.