

VW Golf 4 - Il motore si spegne poco dopo l'avviamento | HELLA

VW

Golf 4 (1J)

Model Year: 2002

Tutti i modelli con quadro strumenti Bosch RB8

Il motore si spegne poco dopo l'avviamento

Su questi veicoli il motore può spegnersi poco dopo l'avviamento. La causa può essere un malfunzionamento dell'immobilizer.

Gli impulsi di tensione presenti all'accensione del quadro provocano sporadicamente dei malfunzionamenti nel quadro strumenti.

Questo può compromettere lo scambio dei dati tra il quadro strumenti e l'immobilizer. Se nella memoria guasti vengono registrati codici di guasto come:

17978 (P1570) = centralina motore, immobilizer bloccato

o/e

18058 (P1650) = bus dati, quadro strumenti - nessun segnale,

questo indica un quadro strumenti difettoso. In questo caso si può porre rimedio sostituendo il quadro strumenti con uno modificato.

Tenete presente che, dopo aver sostituito il quadro strumenti, si deve riprogrammare l'immobilizer mediante un apparecchio diagnostico idoneo.