



VW Golf 7: guasto del ventilatore centrifugo dell'abitacolo

Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Golf 7
Anno di costruzione	2012 – 2017
Problema	Guasto al ventilatore centrifugo dell'abitacolo

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Ventilatore centrifugo dell'abitacolo difettoso nella VW Golf 7

Nei veicoli succitati con climatizzatore e regolazione automatica della temperatura, possono verificarsi guasti sporadici o completi del ventilatore centrifugo dell'abitacolo.

Per risolvere il problema, leggere la memoria guasti della centralina del climatizzatore/riscaldamento. Se il codice di guasto si riferisce a un guasto meccanico (ad es. B10BE07), è possibile che il motore del ventilatore sia difettoso. Se il codice di guasto si riferisce all'alimentazione di tensione o ai segnali (ad es. B10BE31), nella maggior parte dei casi il regolatore elettronico del ventilatore è difettoso.

Prima di sostituire i componenti, è necessario escludere altre cause di malfunzionamento (fusibile difettoso). Inoltre, è consigliabile verificare se è disponibile un aggiornamento del software della centralina del climatizzatore/riscaldamento.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente

dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.