



VW Golf VII: il motore non si spegne

Scheda tecnica

Costruttore VW

Modello Golf 7

Motore Tutti i modelli

Anno di costruzione 2012 – 2017

Problema Il motore non si spegne

Avviso importante per la sicurezza

Il motore rimane in moto in "posizione di accensione off"

Nei veicoli succitati, il motore può rimanere in moto anche se l'interruttore di accensione è in posizione "off".

Il motore può essere spento solo togliendo la chiave di accensione. I seguenti codici possono essere memorizzati nella memoria guasti della centralina multifunzione in caso di cortocircuito o guasto a terra: B12E612 / B12E512 / B11A511.

La causa può essere un blocco d'accensione difettoso.<shy /> Per ovviare a questo problema, sostituire il blocco d'accensione con una versione modificata (5Q0905849).



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.