




VW Golf 7 - La spia del livello dell'olio si accende: perdita di olio

Scheda tecnica	
Costruttore	VW
Modello	Golf 7
Motore	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,5i
Anno di costruzione	2012 – 2017
Problema	La spia del livello dell'olio si accende

Avviso importante per la sicurezza

La spia del livello dell'olio si accende: perdita di olio

Se la spia del livello dell'olio motore si accende sui veicoli sopra citati, o se viene rilevato un livello insufficiente o una perdita di olio, la causa può essere riconducibile alle tubazioni dell'olio del turbocompressore. Prestare particolare attenzione agli anelli di tenuta delle linee di alimentazione e di ritorno dell'olio. Se possono essere identificati come la causa della perdita, devono essere sostituiti. Durante il montaggio, accertarsi che i nuovi anelli di tenuta siano montati con precisione e non vengano danneggiati durante l'operazione.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.