



VW Golf 7: lo sportello del serbatoio carburante non si apre

Scheda tecnica


Costruttore	VW
Modello	Golf 7
Anno di costruzione	2012 – 2017
Problema	Lo sportello del serbatoio carburante non si apre

Avviso importante per la sicurezza

Lo sportello del serbatoio carburante si apre con difficoltà o non si apre affatto

Se lo sportello del serbatoio carburante dei veicoli sopra indicati non si apre o si apre solo sporadicamente, le cause possono essere diverse:

Consiglio: Uno sportello del serbatoio carburante che non si apre può di solito essere riaperto battendo leggermente sul lato sinistro del coperchio e bloccandolo e sbloccandolo contemporaneamente con il telecomando.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente

dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.