

VW Golf IV - Funzione di ricircolo aria | HELLA

VW

Golf IV

Con climatizzatore manuale

Funzione di ricircolo aria

Su questi veicoli può verificarsi un presunto guasto

della funzione di ricircolo aria.

Su questi veicoli la spia nell'interruttore ricircolo aria (figura) può guastarsi prima del tempo. Questo induce a presumere un guasto elettrico dell'interruttore.

Prima di sostituire l'interruttore o di effettuare un'approfondita ricerca guasti, controllare il funzionamento della lampadina e sostituirla.



The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.