

# **VW Golf - Temperatura elevata del motore | HELLA**

**VW**

**Golf / Golf Variant**

**Dalla data di costruzione 1997**

Temperatura elevata del motore

Se su questi modelli viene segnalato il guasto "temperatura elevata del motore o surriscaldamento motore", controllare sia i componenti periferici (termostato, sensore temperatura, ecc.) del Thermo Management del motore sia il funzionamento della pompa liquido di raffreddamento (pompa dell'acqua).

Una possibile causa è una rottura della ruota a pale nella pompa liquido di raffreddamento.

Per effettuare il controllo funzionale della pompa liquido di raffreddamento, rimuovere il tappo dal serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento. Infine mantenere il motore a un regime di circa 2000 giri/min.





Smontare anche il condotto di ritorno liquido di raffreddamento dal serbatoio di compensazione (vedere la figura in basso). Se non viene rilevato alcun flusso del liquido di raffreddamento, sostituire la pompa liquido di raffreddamento.

