

# **VW Passat - Aria abitacolo / Formazione di odori | HELLA**

**VW**

**Passat**

**Tipo: 3BG (B5)**

**Data di costruzione fino al 2005**

Aria abitacolo / Formazione di odori

Formazione di odori spiacevoli nell'abitacolo. Non si tratta del tipico odore di muffa causato dai microorganismi sulla superficie dell'evaporatore. Una possibile causa è la presenza di tubi flessibili porosi nello sfiato motore.

(Vedere la figura 1)

In questo caso sostituire i tubi flessibili di sfiato motore interessati, perché l'odore giunge nell'abitacolo attraverso la ventilazione.

Controllare, inoltre, i tubi flessibili circostanti (anche nella zona dei supporti di fissaggio) e, se necessario, sostituirli o pulirli.

Nota supplementare:

Figure 2 + 3 per la posizione dei tubi flessibili di sfiato motore.




Figure 3: View / location in the engine compartment with cover

- tubo flessibile poroso -

Figura 2: Vista/ Posizione nel vano motore senza copertura

