



VW Polo V (6R/6C) - Sostituzione delle lampade alogene dei fari

Scheda tecnica

Costruttore	VW
Modello	Polo V (6R/6C)
Anno di costruzione	2009 – 2017
Problema	Sostituzione delle lampade alogene dei fari


ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Sostituzione lampade H7

Sui veicoli sopra indicati, le lampade dei fari alogeni possono essere sostituite come segue:

- Disinserire l'accensione
- Scollegare il faro dall'alimentazione elettrica staccando il connettore del cavo di alimentazione
- Svitare e rimuovere le due viti di fissaggio(fig. 1) (per facilitare la rimozione del faro, si può smontare anche il supporto della serratura, rimuovendo tutte e 6 le viti)
- Estrarre con cautela il faro dal davanti (direzione di marcia), facendo attenzione a non danneggiare la vernice del paraurti
- Per accedere alla lampada, rimuovere il cappuccio di protezione sul retro
- Tenere il portalampada con 2 dita e ruotarlo in senso antiorario(fig. 2)
- Rimuovere la lampada
- Estrarre la lampada dal portalampada (fig. 3)
- Inserire la nuova lampada nel portalampada. Attenzione: Non toccare la lampada!
- Ora rimontare la lampada e il faro in ordine inverso
- Controllare il funzionamento


- Controllare la regolazione dei fari



Viti di fissaggio



Ruotare la lampada



Estrarre la lampada a incandescenza

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.