

VW Tiguan - Guasto all'impianto di illuminazione in fase di marcia | HELLA

VW

Tiguan

Data di costruzione: 01/2008-07/2011

Guasto all'impianto di illuminazione in fase di marcia

Nei veicoli succitati può verificarsi un guasto improvviso, completo o parziale, dei dispositivi di illuminazione in fase di marcia.

La causa di tale problema può risiedere in un fusibile guasto del circuito integrato dell'impianto di illuminazione del veicolo.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati.

Partiamo tuttavia dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I proprietari dei veicoli interessati sono dunque autorizzati a recarsi presso un'officina specializzata per sostituire il fusibile guasto con un fusibile perfezionato.