

VW Up - Funzionamento continuo della ventola del radiatore | HELLA

VW

Up

Anni di costruzione: 2011-2014

Motore: 1,0 i

Funzionamento continuo della ventola del radiatore

Se nei veicoli succitati la ventola del radiatore non si spegne mai, ciò può essere dovuto a un errore del software o a un difetto della centralina.

Un difetto nell'accensione della centralina della ventola può causare un guasto precoce. Se l'accensione è disattivata infatti, la ventola non si spegne mai.

Per risolvere questo problema, è necessario eseguire un aggiornamento della centralina del motore ed eventualmente sostituire la centralina della ventola del radiatore.

La centralina si trova tra il cambio e

il rivestimento del passaruota (come mostrato in figura).

L'esecuzione della modifica costituisce un'attività di assistenza (24AK) e come tale viene annotata nel quaderno di servizio del veicolo.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il proprio concessionario di riferimento.

