

Renault Trafic - La spia motore (MIL) si accende durante le lunghe discese | HELLA

Renault

Trafic

Anni di costruzione: 2011-2013

Motore: M9R-630

La spia motore (MIL) si accende durante le lunghe discese

Codici di guasto: P0201-P0204

Circuito iniettore cilindri 1-4

Se si rileva il difetto succitato in concomitanza con i codici di guasto indicati, la causa può essere rintracciata in un difetto del software della centralina del motore.

Un errore di calibrazione della centralina del motore può portare a una visualizzazione anticipata dei codici di guasto succitati.

Rimedio:

È necessario anzitutto leggere la memoria guasti e cancellare i codici di guasto. Calibrare nuovamente la centralina del motore con il software migliorato (237613537R).

Eseguire infine un giro di prova e una nuova lettura della memoria guasti.

In questo caso si consiglia di rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.