

Alfa Romeo 159 - Se enciende el testigo luminoso del ESP | HELLA

Alfa Romeo

159 (939)

Todos los modelos hasta VIN 7097552

Se enciende el testigo luminoso del ESP

Código de avería: C1275

Electroválvula del ABS

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, puede deberse a un fallo en la valoración del software de la unidad de control.

En este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS/ESP. Si los resultados de las comprobaciones se corresponden con los valores prescritos, deberá sustituirse la unidad de control del ABS/ESP.

Instrucciones de reparación

En algunos casos existe la posibilidad de actualizar el software. Para ello es recomendable dirigirse a un distribuidor/taller autorizado.