

# **BMW i3 (I01) - Falla el sistema eléctrico central | HELLA**

**BMW**

**i3 (I01)**

**Año de fabricación: 2013**

Falla el sistema eléctrico central

No funciona la dirección asistida, el ventilador del radiador ni el control de la dinámica de conducción

Si se detecta el problema mencionado anteriormente, puede deberse a que los fusibles no se hayan instalado correctamente o de acuerdo a las normas.

Instrucciones de reparación

Para excluir otras causas posibles de fallo, se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de avería mediante un equipo de diagnosis adecuado.

Si no se encuentran más fallos, se debe sustituir el distribuidor B+ (caja de fusibles), que se encuentra en el compartimento del motor a la derecha (encima de la batería).

Nº pieza del recambio

Nº E.O. caja de fusibles: 61 14 9 321 027

br /> NOTA:

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

strong>br /> Atención: ¡Vehículo eléctrico!/strong>

¡Componentes de alta tensión, existe peligro de accidente y de lesiones (descarga eléctrica)!