



BMW Serie 1/3/4 - Olor a combustible en el habitáculo

Hoja de datos

Fabricante	BMW
Modelo vehículo	Serie 1/3/4
Serie del modelo	F20 / F30 / F31 / F32 / F33/ F34 / F35 / F36
Motor	N47
Año de fabricación	2013
Síntomas	Olor desagradable (olor a combustible) en el interior del vehículo

ⓘ Indicación de seguridad importante

BMW Serie 1/3/4 - Olor desagradable en el interior del vehículo (olor a combustible)

En este caso de reparación, el cliente se queja de un olor desagradable (olor a combustible) en el interior del vehículo.

La causa del problema descrito es un tubo de combustible inestanco.

Solución: Sustituya el tubo de combustible según las instrucciones del fabricante del vehículo.

Una vez finalizados los trabajos de reparación, es imprescindible comprobar la estanqueidad del sistema de alimentación de combustible y de todas las conexiones antes de arrancar el motor y conducir.

Piezas de repuesto necesarias	N.º de pieza OE
Tubo de alimentación de combustible (1x)	13 53 8 594 893
Abrazadera de manguera (1x)	11 15 1 727 509
Tornillo Torx (4x)	07 14 7 270 121

NOTA

¡Tenga en cuenta que estos trabajos solo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.