



# BMW Serie 1 (F40)- Ruidos con el sistema de aire acondicionado apagado

## Hoja de datos

Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	Serie 1 (F40)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2019 - 2021
Síntoma	Ruidos con el sistema de aire acondicionado apagado

### Indicación de seguridad importante

## Fallo de tensión del compresor - El zumbido se produce cuando el motor está en ralentí

Si en los vehículos mencionados se percibe un zumbido indefinible cuando el aire acondicionado está apagado, una posible causa es el compresor del aire acondicionado.

El zumbido se produce con el motor en ralentí y puede deberse a un fallo de tensión interno en el compresor.

Para solucionar este problema debe sustituirse el compresor del aire acondicionado. Antes de hacerlo, sin embargo, compruebe si el cableado presenta corrosión, conexiones sueltas o daños.

Solo se permite la reimprección, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las

descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.