

Fiat Ducato - Pérdida de potencia / Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Fiat

Ducato

Fecha de fabricación: 01/2015 - 01/2018

Motor: Multijet

Pérdida de potencia / Se enciende el testigo luminoso de control del motor

En los vehículos arriba mencionados puede ocurrir que los tubos del intercooler se hayan soltado de la caja de conexiones.

Esta circunstancia provoca una pérdida de potencia del motor y, al mismo tiempo, también puede encenderse el testigo luminoso de control del motor.

Para solucionar este problema deberá revisarse la correspondiente fijación del tubo y la abrazadera de sujeción deberá sustituirse por un modelo mejorado.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que dicha modificación/reequipamiento no se haya llevado a cabo en todos los vehículos.

br />br />