



# Fiat Punto199 Pérdida de agua de refrigeración

## Hoja de datos

Fabricante	Fiat
Modelo vehículo	Punto 199
Motor	1,2i /1,4i 8 válvulas
Año fabricación	2012 - 2019
Síntoma	Pérdida de agua de refrigeración


### Indicación de seguridad importante

## Fiat Punto pierde agua de refrigeración

Si hay una pérdida de refrigerante en los vehículos mencionados arriba, preste especial atención a la manguera de refrigerante superior del radiador.

Si se detecta una fuga allí, la manguera puede sustituirse por una versión modificada (55703225).

Después de la reparación se deben seguir las instrucciones del fabricante y [llenar de nuevo el sistema de refrigeración](#), [purgar el aire del sistema de refrigeración](#) y comprobar si hay fugas.



Manguera de agua de refrigeración en el radiador

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.