

Ford Focus - El testigo luminoso de control del motor se enciende | HELLA

Ford

Focus 1,6 16V

Focus C-Max 1,6 16V Con código motor HWDA

El testigo luminoso de control del motor se enciende

Si el cliente percibe el fallo arriba, podría ser debido a un fallo en el potenciómetro de la válvula de mariposa o una conexión que presente corrosión. El fallo también puede detectarse por una falta de potencia notable. Pueden aparecer los siguientes códigos de fallos:

P2119:

Sensor de posición válvula mariposa/Fallo en válvula mariposa

P2135:

PCM / Sensor de válvula mariposa/Interruptor sensor colocación de pedal acelerador A/B
Relación de la tensión

