

Ford Galaxy - Testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag | HELLA

Ford Galaxy

Fabricados entre 2002 y 2006

Motor: E5SB

Todos los modelos

Falla el interruptor del pedal del freno

Si en los vehículos arriba mencionados se enciende durante la conducción el testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag (ver imagen), puede ser debido a que el interruptor del pedal del freno no esté bien ajustado.

Si en los vehículos arriba mencionados se enciende durante la conducción el testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag (ver imagen), puede ser debido a que el interruptor del pedal del freno no esté bien ajustado.

En este caso hay que revisar el ajuste básico del interruptor y regularlo si es necesario.

A este respecto, tenga siempre en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante del vehículo así como las disposiciones de seguridad del sistema del Airbag.



Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.