

Ford Transit Connect - Limpieza deficiente de las escobillas limpiaparabrisas | HELLA

Ford

Transit Connect

Fecha de fabricación: 1.6.2011 - 31.10.2011

Limpieza deficiente de las escobillas limpiaparabrisas

Los brazos de las escobillas están sueltos

Fallo en la función de las escobillas limpiaparabrisas

En los vehículos arriba mencionados puede ocurrir que los brazos de las escobillas limpiaparabrisas se suelten de sus sujeciones. En la mayoría de los casos suele deberse a que está suelto el pasador articulado que une el brazo de la escobilla con su sujeción. Si la escobilla no limpia bien o si la presión de contacto no es suficiente, puede ser un claro indicio de que el brazo está suelto.

El fabricante del vehículo es consciente de este problema y ya ha informado a los dueños de los vehículos afectados. Sin embargo, es de suponer que por diferentes motivos no se hayan comprobado y reparado todos los vehículos.

Para solucionar este problema deberán sustituirse los brazos actuales de las escobillas por otros ya modificados.