

Honda CR-V III - El aire acondicionado no funciona temporalmente | HELLA

Honda

CR-V III

Año de fabricación: a partir de 2007

Motor: 2,2 CTDi

El aire acondicionado no funciona temporalmente

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo momentáneo del aire acondicionado debido a un relé defectuoso.

El fallo del aire acondicionado se detecta por un "calentamiento" esporádico del interior del vehículo.

Para solucionar este problema hay que comprobar el relé del compresor en la caja de relés/fusibles del alojamiento del motor (imagen) y, si fuera necesario, deberá sustituirse.

