

Lancia Ypsilon 843 - Fallo de funcionamiento de la «tercera luz de freno» | HELLA

Lancia

Ypsilon 843

Fecha de fabricación: 2003 - 2011

Fallo de funcionamiento de la «tercera luz de freno»

Si en el Lancia Ypsilon (imagen1) se detecta un defecto o un fallo parcial (imagen2) en la «tercera» luz de freno, deben tenerse en consideración como causa fuentes lumínicas individuales defectuosas.



Imagen1

Instrucciones de reparación

Recomendamos proceder de la siguiente manera:

- Dejar el sistema sin de tensión.
- Desmontar la luz de freno defectuosa. Para ello retirar las cubiertas (imagen3) y desenclavar los clips (imagen4).
- A continuación, retirar la unidad de luces (imagen5) y extraer el conector.

Imagen2



Imagen3






Imagen4



Imagen5



- Separar el portalámparas de la carcasa.
- Desmontar las lámparas defectuosas y sustituirlas.
- Volver a armar y montar la tercera luz de freno en orden inverso.

Por último, realizar una prueba de funcionamiento.

Recambios necesarios: 8GP 938 026-001 (W 2,3 W)

¡Nota!

Para conseguir la misma proyección de luz, en este caso recomendamos sustituir todas las lámparas.





Imagen6