

# **Lancia Ypsilon - Aire acondicionado / Indicador de temperatura exterior | HELLA**

**Lancia**

**Ypsilon**

**Año de fabricación: 2003 - 2011**

## **Aire acondicionado / Indicador de temperatura exterior**

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo en el indicador de temperatura exterior. Este hecho afecta a la regulación del aire acondicionado.

El sensor de temperatura exterior se encuentra dentro del espejo izquierdo del vehículo (imagen). Si se ha roto el cable que va dentro del espejo, puede fallar el indicador de temperatura.

Esta circunstancia provoca fallos en la regulación del aire acondicionado.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Retirar la tapa trasera del espejo
- Desmontar el servomotor
- Retirar la cubierta del espejo
- Desmontar la carcasa del espejo
- Localizar la zona dañada del mazo de cables y repararla
- Comprobar el funcionamiento
- Volver a montar el espejo

