

# **Lancia Ypsilon - Vibraciones y ruidos en el eje delantero | HELLA**

**Lancia Ypsilon (843)**

**Fecha de fabricación: 2003 - 2011**

**Código motor: Todos los modelos**

## **Vibraciones y ruidos en el eje delantero**

Si se observa el fallo arriba mencionado, puede estar relacionado con las pastillas de freno montadas en el eje delantero del vehículo. Las vibraciones y los ruidos aparecen principalmente cuando se circula por una calzada con firme irregular.

Puede suceder que las pastillas de freno montadas en fábrica choquen contra el soporte de la pinza de freno debido a su tipo de construcción. Si se suprime el ruido al realizar una frenada suave, deberá realizarse una diagnosis para comprobar las pastillas de freno y, en caso necesario, deberán sustituirse.

## **Observación**

El fabricante del vehículo está ofreciendo unas pastillas de freno modificadas para solventar esta situación.

Código motor: 169 A4000 y 188 A4000

Nº Repuesto de Primer Equipo: 71741261

Código motor: 350 A1000 y 843 A1000

Nº Repuesto de Primer Equipo: 71741260