

# **Lancia Ypsilon - Vibraciones y ruidos en el eje trasero | HELLA**

**Lancia**

**Ypsilon (843)**

**Todos los modelos hasta VIN 3027759**

**Fecha de fabricación: 2003 - 2011**

**Vibraciones y ruidos en el eje trasero**

Si se observa el fallo arriba mencionado, puede estar relacionado con el control del cable de tracción de los cables del freno de mano. Las vibraciones y los ruidos aparecen principalmente cuando se circula por una calzada con firme irregular.

Podría ocurrir que el cable de tracción tenga demasiado juego dentro de la pinza de sujeción y golpetee cuando en el chasis se produzcan movimientos de gran fuerza.

En este caso deberá soltarse el cable de tracción de la pinza de sujeción, deberá equilibrarse el margen de tolerancia con un trozo de fieltro y a continuación deberá fijarse de nuevo.

Además, también se recomienda asegurar la pinza de sujeción con una abrazadera.

Si se descubriera alguna pieza dañada al realizar estas tareas, deberá sustituirse.

