

Mercedes W168/W210 - Falla el aire acondicionado | HELLA

Mercedes

W168/W210

Con aire acondicionado / climatizador automático

Falla el aire acondicionado

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo momentáneo o completo del aire acondicionado. Normalmente se debe a un fallo en el sensor de presión.

Si el sensor transmite a la unidad de control valores de medición erróneos, el compresor no se acciona o se acciona incorrectamente. Para comprobar el sensor de presión deberá procederse de la siguiente manera:

- Conectar el manómetro de presión a la toma de servicio del aire acondicionado
- Conectar el equipo de diagnosis al vehículo y seleccionar en el menú "Bloque valores de medición/Parámetros"
- Consultar el valor nominal del sensor y compararlo con el valor de alta presión del manómetro

Si la diferencia es mayor de 2 bar, deberá sustituirse el sensor de presión.

