



Nissan Juke: se enciende el testigo luminoso del motor: código de avería P0603

Hoja de datos

Fabricante	Nissan
Modelo de vehículo	Juke (F15)
Motor	Gasolina
Año de fabricación	2010 - 2020
Síntoma	Se enciende el testigo luminoso del motor: código de avería P0603

ⓘ Indicación de seguridad importante

Se enciende el testigo luminoso del motor del Nissan Juke

Si el testigo luminoso del motor se enciende en los vehículos mencionados anteriormente y el código de avería P0603 aparece en la memoria de averías, existen varias causas posibles:

- Bornes de la batería flojos o defectuosos
- Batería baja
- Fallo del generador
- Módulo de control de potencia (PCM) defectuoso

Como primera medida, deben comprobarse todos los componentes eléctricos relevantes para el sistema, incluida la fuente de alimentación, las conexiones eléctricas y los puntos de conexión a tierra. Si no se detecta ningún error, no es necesario sustituir inmediatamente la unidad de control. Es posible que la batería se haya desconectado y vuelto conectar varias veces en un corto periodo de tiempo. Como resultado, se activó el testigo luminoso del motor. Se recomienda borrar la memoria de averías y realizar una prueba de conducción exhaustiva. Si el testigo luminoso del motor permanece apagado, se puede suponer que el problema se ha resuelto.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.