

Nissan Qashqai - Frenada deficiente | HELLA

Nissan

Qashqai

Modelos: J10 y NJ10

Fecha de fabricación: 08.2010 - 02.2011

Frenada deficiente

Si se detecta el síntoma de avería mencionado arriba, esto puede tener relación con tubos flexibles de líquido de frenos defectuosos.

Instrucciones de reparación

Por este motivo, en caso de reclamación del cliente debería prestarse una especial atención a este componente durante el diagnóstico de averías. En este caso una fatiga del material puede ocasionar la expansión y la falta de estanqueidad del tubo flexible de líquido de frenos y, en el peor de los casos, el fallo del sistema de frenos.

Manera de proceder:

- Comprobar el tendido, el estado y la estanqueidad de los tubos flexibles de líquido de frenos y las tuberías.
- Desmontar las piezas defectuosas y sustituirlas.

¡Recomendamos tener siempre en cuenta las instrucciones de mantenimiento y de reparación del fabricante del vehículo!

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.