

Opel Astra H - Refrigerante y transmisión automática | HELLA

Opel

Astra H

Fecha de fabricación: 2007 - 2008

Motor: 1,8 i y 2,2i

Con cambio automático

Refrigerante y transmisión automática

Una fuga en el radiador del refrigerante puede provocar que llegue refrigerante al circuito de aceite de la transmisión automática.

Gracias al tipo de fabricación del radiador, los concesionarios se encuentran en situación de comprobar si sus vehículos pueden verse afectados. En caso necesario se sustituirá el radiador como medida preventiva.

A la hora de realizar el mantenimiento de estos vehículos deberá tenerse en cuenta esta información. También deberá comprobarse si hay refrigerante en el circuito de aceite de la transmisión automática.