

Opel Astra J - Peligro de incendio debido a que el ventilador del radiador se encuentra bloqueado | HELLA

Opel

Astra J

Fecha de fabricación: 2010 - 2012

Peligro de incendio debido a que el ventilador del radiador se encuentra bloqueado

En los vehículos arriba mencionados, la cubierta de la batería puede soltarse y puede caer entre el ventilador del radiador, lo que haría que éste se bloqueara. Esta circunstancia puede provocar ruidos en el compartimento del motor y un aumento de la temperatura del motor. Existe peligro de incendio si alguno de los diversos componentes se calentara en exceso.

Para solucionar este problema se retirará, como primera medida, la cubierta de la batería. Para ello deberá tenerse en cuenta que el polo positivo deberá estar siempre protegido o cubierto.

Como medida adicional se montará un juego de cables adaptadores. Para más información, consultar el Boletín Informativo "Opel Astra J, módulo del ventilador del radiador".

Aunque se ha informado a los propietarios de los vehículos afectados, por diversos motivos es de suponer que no se hayan modificado todos ellos o que la modificación no haya sido completa.