

OPEL Corsa D - El ventilador del habitáculo no funciona | HELLA

OPEL

Corsa D

Año de fabricación: 2007 - 2009

Con aire acondicionado manual

El ventilador del habitáculo no funciona

Si en los vehículos arriba mencionados fallara el ventilador del habitáculo, puede deberse a una mala conexión en la resistencia en serie.

Afecta a los vehículos con aire acondicionado manual y con los siguientes nº de chasis:

hasta W0L0SDL6894298980 (planta de Zaragoza)

hasta W0L0SDL0896118216 (planta de Eisenach)

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Desmontar la guantera
- Retirar la unidad de paso del aire de la zona de los pies
- Retirar el enchufe de la resistencia en serie
- Comprobar el enchufe por medio de un espejo
- Si el enchufe estuviera dañado: Sustituir la resistencia en serie y emplear un juego de enchufe de reparación (ambos componentes pueden adquirirse a través del distribuidor)
- Comprobar el funcionamiento
- Volver a montar la unidad de paso del aire y la guantera