

# **OPEL Insignia - Regulación de la calefacción / aire acondicionado | HELLA**

**Insignia**

**Fecha de fabricación: Enero - Marzo 2011**

**Regulación de la calefacción / aire acondicionado**

**Código de avería B0233, B0408, B0418**

**Debido a un fallo en el software, en los vehículos arriba mencionados puede desactivarse la regulación de diversas válvulas.**

El fallo del software puede provocar que se desconecte la función de los servomotores de la válvula de la temperatura y de la ventilación. Esta circunstancia puede afectar a la visibilidad del conductor (cristales empañados) y a su confort. En la memoria de averías han quedado registrado los códigos de avería: B0233, B0408 y, dependiendo de cada caso concreto, también B0418.

Afecta a los vehículos con los siguientes nº de chasis:

Desde W0LGM6EL2B1101156 hasta XXXXX 8EY3B1129491

Para solucionar este problema deberá realizarse una actualización del software.

The problem can be remedied by performing a software update.