

Opel Meriva B - Los sonidos de aviso se reproducen | HELLA

Opel

Meriva B

Año modelo: 2010 - 2012

Con radio CD/CDC 300 y 400

Intermitente y ayuda al aparcamiento

Los sonidos de aviso se reproducenbr /> con retraso

En los vehículos arriba mencionados podría reproducirse con retraso el sonido de los intermitentes, el de los intermitentes de emergencia o el del sistema de ayuda al aparcamiento.

Si estos sonidos se reprodujeran con cierto retraso, podría modificarse el software del vehículo para solucionar este problema. Para ello, dirijase a un concesionario oficial del fabricante del vehículo.

Este problema solo afecta a los vehículos equipados con radio-CD o CDCbr /> del tipo 300 y 400.