

Opel Meriva B - Pérdida de aceite en el compresor / Pérdida de refrigerante | HELLA

Opel

Meriva B

Año de fabricación: 2010 - 2012

Con aire acondicionado

Pérdida de aceite en el compresor /

Pérdida de refrigerante

En los vehículos arriba mencionados puede producirse una falta de estanqueidad en el compresor. Este hecho puede observarse debido al desbordamiento de aceite o del líquido de contraste para la detección de fugas. Para solucionar este problema hay que sustituir el compresor antiguo por uno nuevo modificado:

El nº de artículo antiguo: Se sustituye por el nuevo nº de artículo:

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694

13 271 268 13 395 695

13 271 269 13 395 696

13 271 264 13 395 696

Los modelos fabricados a partir de 2012, desde el nº de chasis B4408747, ya salen de fábrica con un compresor modificado.