

# **OPEL Meriva B - Se desconecta el aire acondicionado | HELLA**

**OPEL**

**Meriva B**

**Año de fabricación: 2010 - 2011**

**Motor: A14 NET + A14NEL**

**Código de avería P0128: Termostato**

## **Se desconecta el aire acondicionado**

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo en el aire acondicionado provocado por un defecto en el termostato del refrigerante.

Tras dejar reposar el motor que estaba caliente se produce un aumento en la temperatura del refrigerante (hasta los 130°C).

Por este motivo, el termostato se abre al máximo y, en esta circunstancia, puede llegar a bloquearse. La electrónica de a bordo interpreta este hecho como una avería y desconecta el aire acondicionado. En la memoria de averías puede quedar registrado el código de avería P0128 (termostato del refrigerante).

Para solucionar este problema deberá sustituirse el termostato (imagen) y después deberá borrarse la memoria de averías.

