

Opel Zafira B - Pérdida de refrigerante | HELLA

Opel

Zafira B

Año modelo: 2005 - 2010

Motor: 1,7 CDTi + 1,9 CDTi



En el montaje del nuevo radiador, el soporte debe fijarse de tal manera que debe quedar descartado el hecho de volver a provocar daños en el radiador.



img src=""[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_es_airco_opel_zafira_b_cdti_kuehlmittelverlust002.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />Imagen 1

ⓘ