

Peugeot 207 - El aire acondicionado no funciona | HELLA

Peugeot

207

Fecha de fabricación: 2007 - 2012

Motor: 1,6i

El aire acondicionado no funciona

Existe la posibilidad de que en los vehículos de la serie arriba mencionada falle de repente el aire acondicionado.

Como causa posible de este fallo puede pensarse en un defecto del termostato del refrigerante. Dicho termostato se acciona de manera electrónica, es decir, dispone de una resistencia térmica eléctrica.

Si en la memoria de averías de la unidad de control se registran los códigos de avería P0171 y P0597 (calefacción del termostato, interrupción del circuito eléctrico), el aire acondicionado se desconecta por precaución.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Leer la memoria de averías
- Si se registran los códigos arriba mencionados, deberá sustituirse el termostato del refrigerante.
- Borrar la memoria de averías
- Realizar prueba de estanqueidad y de funcionamiento

