

PEUGEOT 807 - Evacuación de la condensación de agua | HELLA

PEUGEOT

807

Año de fabricación: 2002 - 2005

Evacuación de la condensación de agua /

strong>u>Problema/u>/strong>

- Acumulación de agua en la zona de los pies del copiloto.
- Se enciende el testigo de control del airbag. En caso extremo, pueden llegar a activarse el/los airbag/s

strong>u>Causas posibles/u>/strong>

- En caso de formación de agua en la zona de los pies: Evacuación incorrecta de la condensación de agua del aire acondicionado.
- En caso de encenderse el testigo de control del/de los airbag/s: Hay agua en la unidad de control del airbag.

strong>u>Solución/u>/strong>

- Comprobar/Limpiar la condensación de agua y comprobar también la unidad de control del airbag por si hubiera entrado agua.
 - Además, debe solicitarse información al fabricante del vehículo para que indique las medidas que deben tomarse.
-
- Check and clean out the condensation water outflow; check the airbag control device for entry of water.
 - Obtain further information on remedies from the auto manufacturer.