



# Porsche Macan (95B) - Ruidos de chasquidos en el habitáculo

## Hoja de datos

Fabricante	Porsche
Modelo de vehículo	Macan (95B)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2014 - 02.2016
Síntoma	Ruidos de chasquidos en el habitáculo

### ⓘ Indicación de seguridad importante

## Ruidos de chasquidos procedentes de la zona del montante A o del tablero de instrumentos

Si en los vehículos arriba indicados se producen ruidos inespecíficos en la zona del montante A o del tablero de instrumentos, estos pueden ser causados por los topes elásticos del capó del motor.

shy /> Para remediarlo se deben sustituir los topes elásticos traseros del capó del motor por una versión modificada:

shy /> tope elástico derecho/izquierdo: 95B.863.238A / 95B.863.237A

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.