

Renault Kangoo 1 - El cierre centralizado no desbloquea la puerta corredera izquierda | HELLA

Renault

Kangoo 1, Phase 2

Todos los modelos con cierre centralizado y puerta izquierda corredera

Año de fabricación 2003 - 2006:

El cierre centralizado no desbloquea la puerta corredera izquierda

Si en este modelo de vehículo se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a un sensor defectuoso en la boquilla del depósito o una tapa de depósito incorrecta.

La función de seguridad del vehículo trata de evitar heridos u otros daños al abrir la puerta corredera mientras la tapa del depósito esté abierta.

Si no fuera así, la puerta corredera chocaría contra la tapa del depósito.

Esta función se realiza gracias a un sensor inductivo en la boquilla del depósito que detecta el imán integrado en la tapa del depósito.

En este caso debe comprobarse que el sensor y la tapa del depósito funcionen correctamente y de manera coordinada.

Si fuera necesario, deberá sustituirse la pieza que esté defectuosa.