

# **Renault Trafic II - Pérdida de refrigerante | HELLA**

**Renault**

**Trafic II**

**Año modelo: a partir de 2007**

**Aire acondicionado con un solo evaporador**

**Pérdida de refrigerante**

**Conducto del refrigerante dañado**

En los vehículos arriba mencionados, si el conducto del refrigerante está dañado, puede producirse una pérdida de refrigerante. Al renovar el conducto debería sustituirse también el condensador.

Si en el vehículo se produce una pérdida de refrigerante, deberá ponerse especial atención al conducto del refrigerante que hay entre el compresor y el condensador. Dicho conducto puede romperse debido a las vibraciones que produce el condensador. La causa de todo ello puede estar en que la fijación del condensador no es la adecuada o en que no existe ningún tipo de fijación. De manera provisional, por parte del fabricante, empezó a montarse el condensador con un soporte adicional.

**Recomendación:**

Para evitar que vuelvan a repetirse estos daños, debería renovarse no solo el conducto sino también el propio condensador. Compruebe que el condensador lleva un soporte adicional. Otra opción puede ser contar con un condensador de la variante de equipamiento "Aire acondicionado con evaporador trasero auxiliar".